

HAJNOWSKI DOM KULTURY OCENA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

opracowanie:
mgr inż. arch. Katarzyna Cimoch
upr.bud. nr 04/POOKK/IV/2014



Fundacja
Kulawa
Warszawa

TYTUŁ PROJEKTU	Hajnowka Dostępna	ADRES INSTYTUCJI	Tamary Soloniewicz 4, 17-200 Hajnowka
OBIEKT OBJĘTY AUDYTEM	Hajnowski Dom Kultury	STAN Z DNIA	25.05.20

OZNACZENIA	OzNR - osoba z niepełnosprawnością ruchową lub dysfunkcją narządu ruchu	OzNW - osoba z niepełnosprawnością wzroku lub dysfunkcją narządu wzroku	OzNS - osoba z niepełnosprawnością słuchu lub dysfunkcją narządu słuchu	OzNI - osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną	RODZICE - rodzice w małych dzieci w wózkach	SENIORZY - osoby starsze z problemami w poruszaniu się i/lub problemami ze wzrokiem, słuchem, demencją	Z BAGAŻEM - osoby z ciężkimi przedmiotami/bagażem	SPEKTRUM - osoby ze spektrum autyzmu	NT WZROST - osoby o nietypowym wzroście, dzieci
------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--

ELEMENT OBJĘTY AUDYTEM	STAN ISTNIEJĄCY	WYMAGANE PRAWNIE -PUNKTY				ZALECANE -PUNKTY					
		DLA KOGO	POD ST.	MAX.	DOD AT.	MAX.	DLA KOGO	POD ST.	MAX.	DODA T.	MAX.
Stanowiska postojowe / dojazd do budynku											
Dojazd i dojście do budynku	Do budynku prowadzi wystarczająco szeroki chodnik. Brak linii naprowadzających od przystanku komunikacji miejskiej.	OzNR, OzNW, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	1	1	0	2
Stanowiska dla OzN	Przed wejściem zespół miejsc parkingowych, dodatkowe miejsca za bramą ogrodzeniową obiektu. W żadnej z grup nie wydzielono miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS	0	2	0	1	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS, SPEKTRUM	0	3	0	1
Wejście do budynku											
Lokalizacja wejścia	Wejście zaznaczone lekkim podcieniem, jednak nieznacznie wyróżniono drzwi wejściowe spośród trzech podobnych par drzwi. Na drzwi wejściowe wskazuje jedynie tablica urzędowa z godłem oraz balustrada na schodach prowadząca w ich kierunku,	OzNR, OzNW, NT WZROST, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, NT WZROST, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	2	0	1
Pochylnia przy wejściu	Pochylnia o bardzo wygodnym nachyleniu ok 5,5%. Podzielona na spoczniki o wymiarach 190 cm x 260 cm. Balustrady o prawidłowej wysokości, pochwytach i wysięgu. Balustrada z jednej strony została przerwana przy ścianie budynku.	OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM	7	7	3	4	OzNR, OzNW, RODZICE, Z BAGAŻEM	3	3	1	2
Schody przy wejściu	Schody przy wejściu bardzo śliskie po zamoczeniu (deszcz, mycie, itp.). Balustrada tylko w jednym miejscu.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, OzNW, NT WZROST	1	2	3	5	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, OzNW, NT WZROST	4	5	3	4
Zadaszenie wejścia	Wejście do budynku znajduje się w niewielkim podcieniu, nie spełnia on jednak roli zadaszenia. Zlokalizowany jest wysoko i ma niewielki wysięg, stanowi więc jedynie akcent architektoniczny.	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	0	0	0	3		0	0	0	0
Drzwi wejściowe	Drzwi wejściowe prawidłowych wymiarów, niezbyt lekkie. Klamka na prawidłowej wysokości. Bez wyróżnienia kolorem wyjścia ewakuacyjnego (tylko tabliczka).	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	3	3	0	0	OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	2	3	3	4
Wycieraczka	Prawidłowa.	OzNW, OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0	OzNW, OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM	2	2	0	0
Oznaczenie wejścia	Brak sygnalizacji wejścia pasem ostrzegawczym.		0	0	0	0	OzNW	0	0	0	1
Szatnia	Błat w szatni na wygodnej wysokości 85cm, bez miejsca na nogi dla osoby na wózku.		0	0	0	0	OzNR, NT WZROST	1	2	0	0
Poczekalnia	Hol główny przestronny, zlokalizowano miejsca do odpoczynku dla oczekujących w postaci lekkich, łatwych do przesunięcia krzeseł bez podłokietników oraz stolików.		0	0	0	0	OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM, SENIORZY	1	2	0	1
Recepcja/punkt informacyjny	Szatnia pełni jednocześnie rolę punktu informacyjnego. Brak niezależnego stanowiska.	OzNS	0	1	0	1	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	1	1	0	0

Oświetlenie	Oświetlenie nie powoduje refleksów, ani olśnienia.	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM,	1	1	0	0	OzNW, OzNS	3	3	0	0
Elementy ułatwiające orientację											
Czytelność układu komunikacji	Układ nieczytelny. Dwie niezależne klatki schodowe. Pracownia w piwnicy oraz dostępna boczna klatką schodową, tak jak pomieszczenia administracyjne,		0	0	0	0	OzR, OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY, Z BAGAŻEM	0	1	0	0
System odnajdywania drogi (schematy budynku)	Pomimo nieczytelnego układu, brak planu budynku, strzałek kierunkowych lub innych form systemu odnajdywania drogi,	OzNW, OzNS, NI, SPEKTRUM, SENIORZY, Z BAGAŻEM	0	0	0	1	OzNW, OzNS, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY, Z BAGAŻEM	0	0	0	2
Tablica informacyjna	Przy wejściu tablica z ogłoszeniami i plakatami, brak czytelnej tablicy informującej o układzie budynku i ofercie instytucji.		0	0	0	0	OzNR, OzNI, OzNW, SPEKTRUM, SENIORZY, NT WZROST	1	3	0	1
Plany tyflograficzne	Brak.		0	0	0	0	OzNW	0	0	0	1
Oznaczenia pokoi	Oznaczenia pokoi małe, na refleksyjnych tabliczkach, płaskie.		0	0	0	0	OzNW	1	3	0	2
Ścieżki dotykowe	Brak ścieżki dotykowej do sali widowiskowej, na posadzce użyto kontrastowych kolorów, których nie wykorzystano do stworzenia linii prowadzących.		0	0	0	0	OzNW	0	2	0	0
Zegar, kalendarz	Zegar i kalendarz powieszono przy szatni.		0	0	0	0	OzNI, SENIORZY	0	0	1	1
Komunikacja pionowa											
Schody	Główna klatka schodowa nie spełnia minimalnej szerokości spocznika. Znajdują się na niej nieoznakowane obciążenia przy ścianie wzdłuż biegu oraz na spoczniku. Boczna klatka schodowa niebezpieczna od poziomu piętra w górę. Schody na poddasze o różnej wysokości, szerokości, z lokalnymi obniżeniami, pojedynczymi stopniami zabiegowymi. Bardzo niebezpieczne stopnie prowadzące na scenę - zawężenie przez starą instalację wentylacji mechanicznej, elementy wystające na poziomie oczu. Brak oznaczeń kontrastowych niebezpiecznych elementów. Ostatni stopień w schodach do pomieszczeń w piwnicy krótszy od pozostałych, co powoduje częste potknięcia. Taśmą kontrastową zaznaczono wyłącznie pierwszy i ostatni stopień w biegu głównej klatki.	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	1	1	3	5	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE, NT WZROST	2	4	1	2
Balustrady przy schodach	Balustrada jednostronna na głównej klatce schodowej. Pozostałe jej parametry prawidłowe. Balustrada w bocznej klatce prowadzącej do pomieszczeń administracyjnych o wysokości 80cm, przy czym niższa w części prowadzącej na poddasze. Balustrada przy schodach do piwnicy nie odzwierciedla biegu schodów i zakręca wcześniej niż schody, co jest skrajnie niebezpieczne dla osób z dysfunkcjami wzroku.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, OzNW, NT WZROST	2	2	3	4	OzNR, OzNW, SENIORZY, RODZICE, Z BAGAŻEM, NT WZROST	4	4	1	2
Windy/ podnośniki pionowe	Brak.		0	0	0	0	OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM, SENIORZY	0	1	0	0
Dostęp na kondygnacje	Sale ćwiczeń, zajęć plastycznych niedostępne całkowicie dla osób poruszających się na wózkach. Część zlokalizowana w miejscach, do których prowadzą schody niebezpieczne dla osób z innymi trudnościami w poruszaniu się oraz z dysfunkcją narządu wzroku. Dodatkowo na poddaszu zlokalizowano kącik dla dzieci, jednak nie da się do niego dostać z wózkiem dziecięcym.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	0	2	0	0		0	0	0	0
Oświetlenie			0	0	0	0	OzNW, SENIORZY	1	1	0	0
Komunikacja pozioma											
Wysokość korytarzy	Wysokość korytarzy zgodne z wymaganiami. Brak zaniżeń.	OzNW, NT WZROST	1	1	0	0	OzNW, NT WZROST	1	1	0	0
Szerokość korytarzy	Jedyny korytarz będący drogą ewakuacyjną zlokalizowano przy wyjściach ewakuacyjnych z sali widowiskowej. Korytarz szeroki, częściowo składowane jest na nim wyposażenie. Pozostała komunikacja pionowa to przestrzeń przed salami w obrębie głównej klatki schodowej oraz pomieszczenia przejściowe w części administracyjnej. Niewielki odcinek komunikacji poziomej prowadzi również do zespołu toalet na parterze.	OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0	OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0
Refleksyjność i ślisłość posadzki	Posadzki antypoślizgowe, antyrefleksyjne.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY	1	1	0	0
Progi i zmiany nawierzchni	W części administracyjnej przy wejściu na klatkę schodową duży prób, oznaczony taśmą kontrastową.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY	1	2	0	0
Miejsca do odpoczynku	W obrębie głównej klatki schodowej zlokalizowano miejsca odpoczynku/ poczekalnie oraz kącik dla dzieci. Na poddaszu przy kąciku kanapa z podłokietnikami. Na piętrze fotele z oparciem i podłokietnikami, nie przytwierdzone do podłoża. Brak miejsca dla osób na wózkach przy czym brak dla nich możliwości dostania się na tę kondygnację.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	0	1	1	2

Oświetlenie	Oświetlenie prawidłowe. Włączniki na 1,44 m.	OzNW, SENIORZY	1	1	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY, NT WZROST	1	2	0	0
Bariery pionowe i poziome	Liczne progi w drzwiach, wysoki próg w części administracyjnej, wystające elementy i obniżenia na schodach i klatkach schodowych.	OzNR, OzNW, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	0	2	0	0	OzNW, NT WZROST	1	1	0	0
Dostępna toaleta											
Lokalizacja	Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, niezależnie od toalety damskiej i męskiej.	OzNR, SENIORZY	2	2	0	0	OzNR, SENIORZY	0	0	1	2
Drzwi	Drzwi z klamką bardzo blisko ściany sąsiedniej, co znacznie utrudnia ich otwieranie.	OzNR, OzNW, SENIORZY	1	1	2	2	OzNR, SENIORZY, RODZICE, Z BAGAŻEM	3	5	0	2
Miska ustępowa	Zastosowano niewielką miskę ustępową z dolnołukiem, nie dostosowaną do osób z niepełnosprawnością ruchu.	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0	OzNR, SENIORZY	1	2	0	1
Umywalka	Mała umywalka z mocno wystającym syfonem.	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0	OzNR, SENIORZY, NT WZROST	1	5	0	0
Przeźródło manewrowe	Przeźródło przy drzwiach zbliżone do wymaganych minimalnych wymiarów, jednak zawężona została przez wystający przewijak. Przeźródło przy misce wc z prawej strony zachowana. Niewielka przestrzeń między umywalką a wc.	OzNR	0	1	0	0	OzNR	1	2	0	1
Poręcz	W toalecie zastosowano wyłącznie poręcz składaną od strony transferu.	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0	OzNR, SENIORZY	3	4	0	1
Lustro	Lustro tradycyjne, wysoko, bez regulacji.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY, NT WZROST	0	2	0	0
Oświetlenie	Natężenie prawidłowe. Włączniki zbyt wysoko.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY, SPEKTRUM, NT WZROST	1	2	0	0
System alarmowy	Brak systemu alarmowego.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	4	0	0
Uchwyty na papier	Uchwyt na papier zlokalizowano na sąsiedniej ścianie miski ustępowej, jednak przy samym narożniku, w związku z czym uchwyt jest nieużywany, a papier umieszczany w wygodnym miejscu na parapecie.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0
Podajniki mydła, ręczników oraz suszarka do rąk.	Brak dedykowanych podajników.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	1	2	0	0
Kosz na śmieci	Kosz na śmieci z otwieraniem nożnym.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	0	0	1
Pomieszczenia administracyjne, stanowiska pracy i pomieszczenia socjalne											
Drzwi do pomieszczeń	Pomieszczenia administracyjne znajdują się na piętrze budynku i są dostępne z bocznej klatki schodowej. W wielu drzwiach progi, od niewielkich - wynikających z braku listew podłogowych, po znaczne różnice wysokości. Drzwi są zaakcentowane kolorem drewna na tle jasnej ściany. Drzwi mają prawidłową wysokość i szerokość ok. 80cm.	OzNR, Z BAGAŻEM, RODZICE, SENIORZY, NT WZROST	0	1	1	2	OzNR, OzNW, OzNI, SENIORZY, RODZICE, Z BAGAŻEM	4	4	0	1
Oświetlenie	Pomieszczenia dobrze oświetlone. Światła sztuczne nie powodują oślnienia, ani refleksów.	OzNW, SENIORZY	1	1	1	1	OzNR, OzNW, SENIORZY, NT WZROST	1	2	0	0
Przejścia między wyposażeniem wewnątrz pomieszczeń	Pomieszczenia administracyjne niewielkie, z odpowiednią szerokością przejścia, jednak w większości z niewystarczającą przestrzenią manewrową.	OzNR, OzNW, NT WZROST, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	2	2	0	0	OzNR, OzNW, NT WZROST, SENIORZY	2	3	0	0
Miejsca pracy	W obiekcie obecnie nie ma zatrudnionych osób ze szczególnymi potrzebami. Stanowiska pracy dają szansę dostosowania, jednak brak do nich odpowiedniego dostępu.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, OzNS, SENIORZY, OzNI, NT WZROST, SPEKTRUM	1	1	0	0
Miejsce dla OzNR w pomieszczeniu socjalnym/ stołówce	W części administracyjnej zlokalizowano niewielki aneks służący jako część socjalna, jednak nie posiada on adekwatnego wyposażenia (umywalka, zlew, itp.).		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY, NT WZROST	1	3	0	0
Sale konferencyjne, wykładowe, teatralne, warsztatowe, itp.											
Drzwi do pomieszczeń	W obiekcie znajduje się sala widowiskowa z możliwością organizacji do 340 miejsc w układzie teatralnym. W momencie audytu sala zorganizowana na potrzeby Rady Miasta. Z holu głównego prowadzą jedne drzwi dwuskrzydłowe, które nie spełniają w pełni wymagań prawnych (szer. jednego skrzydła 0,89 m i wys. 1,97 m). Poza drzwiami głównymi z pomieszczenia prowadzą 3 pary drzwi ewakuacyjnych, z czego jedno prowadzi na zewnątrz bezpośrednio, a dwa poprzez drogę komunikacji ogólnej. Wysokość drzwi ewakuacyjnych spełnia wymogi prawne. Poza tym sale ćwiczeń i zajęć znajdują się zarówno w piwnicy, na piętrze, jak i na poddaszu.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICENT WZROST	1	2	2	3	OzNR, OzNW, OzNI, SENIORZY, RODZICE, Z BAGAŻEM, NT WZROST	4	4	0	1
Oświetlenie	Nie powoduje refleksów i oślnień.	OzNW, SENIORZY	1	1	0	0	OzNW, SENIORZY, SPEKTRUM	1	1	0	0

Przejścia i ciągi komunikacyjne między wyposażeniem wewnątrz pomieszczeń	Układ sali w czasie audytu uniemożliwia ocenę prawidłowości zapewnianej szerokości przejść oraz przestrzeni manewrowych, jednak mobilny układ pomieszczenia pozwala na jego optymalizację w razie potrzeby. Obawy budzi wysokość sceny, która może wymagać u wielu osób zadzierania głowy do góry. W sali ćwiczeń na poddaszu nieoznaczone zaniżenia oraz elementy konstrukcyjne i wyposażenia poniżej 210cm. Słupy z ostrymi narożnikami oraz inne przeszkody często malowane w kolorze ścian, co znacznie utrudnia ich zauważenie przez osoby z dysfunkcją wzroku.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	1	1	0	0	OzNW NT WZROST	0	1	0	0
Scena, podest, mównice	Scena znacznie wyniesiona (1,33m) skrajnie niebezpieczna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Przejście między kolumną głośnikową a krawędzią sceny zaledwie 35 cm! Wystające elementy na wysokości wzroku, maskowane kolorem jednakowym ze ścianą, do której są mocowane. Zawężenie wyjścia ewakuacyjnego i schodów ze sceny starą instalacją wentylacji mechanicznej. Schody prowadzące z sali na scenę wysokie, wąskie, bez poręczy.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	2	0	0
Systemy wspomagania osób z dysfunkcją narządu słuchu	Brak.	OzNS	0	0	0	1		0	0	0	0
Punkty obsługi klienta, kasy											
Oznaczenie i lokalizacja	Brak typowych punktów obsługi w obiekcie.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	0	1	0	0
Pomieszczenia magazynowe, garderoby, pomieszczenia porządkowe											
Dostępność pomieszczeń	Pomieszczenia garderoby znajdują się w piwnicy oraz na poddaszu. Do wszystkich prowadzą schody, przy czym garderoba dziecięca w piwnicy dostępna jest wyłącznie z niebezpiecznej klatki schodowej (nierówna szerokość stopni, barierka nieodzwierciedlająca biegu schodów). Garderoby na poddaszu mają nieoznakowane obniżenia oraz wystające elementy wyposażenia poniżej 210cm. Brak zaznaczenia kontrastem krawędzi słupów oraz innych miejsc niebezpiecznych.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	0	1	0	0		0	0	0	0
Pomieszczenia do pielęgnacji, karmienia i zabawy dzieci											
Przewijak w toalecie	Przewijak składany umieszczono w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami. Przewijak jest duży i ciężki, trudny w obsłudze dla osób ze szpeczólnymi potrzebami. Przewijak po złożeniu zawęża szerokość przestrzeni manewrowej.		0	0	0	0	RODZICE	1	2	0	1
Przewijak	Przewijak o prawidłowych parametrach, jednak po złożeniu zawęża przestrzeń manewrową.		0	0	0	0	RODZICE	1	1	0	1
Miejsce do karmienia	Na poddaszu znajduje się kącik dziecięcy oraz kanapa, która mogłaby służyć do karmienia, chociaż miejsce to nie zapewnia dyskrecji. W toalecie dla osób z niepełnosprawnościami umieszczono rozkładane krzeselko prysznicowe, które miało pełnić funkcję miejsca do karmienia.		0	0	0	0	RODZICE	0	1	0	0
Kącik zabaw	Kącik niedostępny dla dzieci o ograniczonej możliwości poruszania się.		0	0	0	0	NT WZROST	0	0	0	1
Toaleta dla dzieci	Pomimo dużej liczby przebywających w obiekcie dzieci, brak toalety dostosowanej dla najmłodszych.		0	0	0	0	NT WZROST	0	0	0	1
Inne											
Oznaczenia przegród szklanych i luster	Duże lustra znajdują się w sali, gdzie odbywają się lekcje tańca, jednak ich lokalizacja wynika z funkcji.		0	0	0	0		0	0	0	0
Wysokość podokienników	Podokienniki mają wysokość 0,75 m., Gruba rama okna sprawia, iż faktyczne skrzydło otwierane rozpoczyna się ok 0,8 m, co stanowi nieznaczne odejście od wymagań.	OzNW, NT WZROST	0	1	0	0		0	0	0	0
Pies asystujący	Brak przeciwwskazań.	OzNW,	1	1	0	0		0	0	0	0
Możliwość ewakuacji											
Urządzenia wspomagające ewakuację OzN	W obecnym układzie osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się jedynie na parter budynku, w tym do sali widowiskowej. Drzwi ewakuacyjne, prowadzące z sali na zewnątrz, bezpośrednio lub droga komunikacji ogólnej, znajdują się ponad poziomem terenu. Na zewnątrz budynku brak możliwości bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchu, gdyż w niedalekiej odległości od wyjść ewakuacyjnych zlokalizowane są schody. Dodatkowo schody te wraz z podestem wykończone są śliską nawierzchnią oraz nie posiadają balustrad.	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0	OzNR, SENIORZY	0	0	1	1
System Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowy System Ostrzegawczy	W obiekcie brak DSO i SSP, przy czym na jednej z klatek schodowych znajduje się instrukcja rozpoznawania sygnałów dźwiękowych i wizualnych.		0	0	0	0	OzNW, OzNS	0	2	0	0
Plan ewakuacyjny	Brak.		0	0	0	0	OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY,	0	0	0	2
Oznaczenie drogi ewakuacyjnej	Zgodne z normą. Brak oznaczeń dla niewidomych.	OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY	1	1	0	0	OzNW	0	0	0	1


Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	W sali widowiskowej oraz korytarzu z niej prowadzącym istnieje awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przy czym jego natężenie nie spełnia wymagań zapewnienia bezpiecznej ewakuacji.	OzNW, OzNS, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY	1	2	0	0		0	0	0	0
Drzwi ewakuacyjne (poza wejściem głównym)	Drzwi prawidłowe. Przy jednych z nich na posadzce umieszczono nie przytwierdzoną do podłoża wycieraczkę, bez wyprofilowanych brzegów.	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	3	3	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	5	5	3	5
SUMA PUNKTÓW DOSTĘPNOŚCI											
		podstawowe wytyczne	dodatkowe wytyczne		podstawowe zalecenia			dodatkowe zalecenia			
Zdobyte		36	18		66			16			
Możliwe do zdobycia		54	33		117			52			

OCENA CAŁOŚCIOWA



**Fundacja
Kulawa
Warszawa**

OTRZYMANA OCENA



OCENA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

	D	brak dostępności: podstawowe wytyczne wymagane przepisami nie są spełnione
	C	częściowa dostępność: spełnione podstawowe wytyczne wymagane przepisami
	B	podstawowa dostępność: spełnione wszystkie wytyczne wymagane przepisami
	A	zwiększona dostępność: spełnione wytyczne wymagane przepisami oraz podstawowe zalecenia
	A+	pełna dostępność: spełnione wszystkie wytyczne i zalecenia dotyczące dostępności

OBIEKTY NIEDOSTĘPNE					OBIEKTY DOSTĘPNE				
D	C	B	A	A+					